МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
220030, г.Минск, ул.Кирова, 15
Тел.: (+375 17) 371-04-09
Факс: (+375 17) 327-42-96
E-mail: kanc@mshp.gov.by

О разъяснении ТНПА

Согласно СН 4.04.03-2020 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций» п.7.2.14- Молниеприемники и токоотводы необходимо жестко закреплять, чтобы исключить любой разрыв или ослабление крепления проводников под действием электродинамических сил или случайных механических воздействий (например, от вибрации, падения снежного пласта, теплового расширения и т. д.).

Для жесткого соединения (непрерывной электрической связи) кровли с токоотводами используются зажимы.

Согласно ТКП 538-2014 «Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Общие требования.» п. 4.4 - Все открытые и сторонние проводящие части, которых сельскохозяйственные животные могут коснуться, должны быть электрически соединены между собой, с арматурой строительных железобетонных конструкций специализированного здания животноводства и с нулевым защитным проводником электроустановки.

Эти части должны иметь видимые электрические связи с зануленным корпусом вводного щита, с вводной трубой водопровода, с редукторами навозоуборочных и кормораздаточных транспортеров, выполненные при помощи сварки полосовой сталью толщиной не менее 4 мм или катанкой диаметром не менее 8мм.

Вопрос следующего характера:

-возможно ли соединение проводника устройства выравнивания электрических потенциалов (УВЭП) с трубой технологического стойлового ограждения в здании коровника, выполненной из оцинкованной стали в заводских условиях, при помощи зажимов и дальнейшей сварки зажима с УВЭП.

МІНІСТЭРСТВА
АРХІТЭКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
вул. Мяснікова, 39, 220030, г.Мінск,
тэл. 200-02-68, 327-26-42
E-mail: mas@mas.by
http://www.mas.by

МИНИСТЕРСТВО
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ул. Мясникова, 39, 220030, г. Минск,
тел. 200-02-68, 327-26-42
E-mail: mas@mas.by
http://www.mas.by

_____ № _____
На № _____ от _____

О рассмотрении письма

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь рассмотрело письмо , направленное через систему обращений 28002400003993, и в пределах компетенции сообщает следующее.

СН 4.04.03-2020 «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций» устанавливают требования к проектированию **молниезащиты** при возведении и реконструкции зданий и сооружений различного назначения и подводимых к ним инженерных коммуникаций.

Для разъяснения требований и положений ТКП 538-2014 «Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Общие требования» необходимо обращаться в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, как орган государственного управления, утвердивший данный документ.

Одновременно информируем, что согласно статье 52 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» ответственность за соответствие разработанной проектной документации требованиям, установленным актами законодательства, несут разработчики архитектурного и строительного проектов.

Заместитель Министра А.А.Балашенко

03.2.1-07 Иванова 200 31 90
Петрушкевич 357 73 25

МІНІСТЭРСТВА
СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ
І ХАРЧАВАННЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

вул. Кірава, 15, 220030, г. Мінск
e-mail: kanc@mshp.gov.by
тэл. (017) 3710410, факс (017) 3274296

р/р № BY59AKBB36049000031965100000
ААТ «ААБ Беларусбанк», БІК AKBBBY2X
пр-т Дзяржынскага, 18, 220029, г. Мінск

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Кирова, 15, 220030, г. Минск
e-mail: kanc@mshp.gov.by
тел. (017) 3710410, факс (017) 3274296

р/с №BY59AKBB36049000031965100000
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X
пр-т Дзержинского, 18, 220029, г. Минск

О рассмотрении обращения

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь рассмотрело обращение [redacted] и, в рамках своей компетенции, сообщает следующее.

Согласно информации РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», разработчика ТКП 538-2014 «Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Общие требования» (письмо от 10.07.2024 № 440-14-14/815), соединение проводящих частей стойлового оборудования с устройством выравнивания электрических потенциалов должно выполняться в соответствии с требованиями указанного ТКП.

Справочно: смотреть пункт 4.4 ТКП 538-2014 «Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Общие требования».

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2021 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» в случае несогласия настоящий ответ может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.

Заместитель Министра В.В.Гракун

11-2 Казак 3710269